

MOTOPLASTIC, S.A.

Molí de la sal, 1 - 08403 Granollers (Barcelona) SPAIN

Tel. 34 93 849 06 33 - Fax 34 93 849 09 88

info@puig.tv - info@puigusa.com

www.puig.tv - www.puigusa.com

En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar también el mantenimiento de apriete de toda la tornillería del portamatrículas, especialmente los tornillos que fijan éste al vehículo.

Gracias por su atención.

It would be convinient to re-tight the licence support screws, specially the ones that are fi xed to the motorcy- cle, whenever you maintain the vehicle.

Thanks for your attention.

ID.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.
1	Soporte matrícula	Licence support	1
2	Tapa interior metálica	Metallic cap	1
3	Tornillo M6x20 DIN1001 (negro)	M6x20 DIN1001 screw (black)	4
4	Arandela M6 DIN9021	M6 DIN9021 washer	4
5	Tuerca grafilada M6 DIN6923	M6 DIN6923 nut	4
6	Tornillo M5x10 DIN1001 (negro)	M5x10 DIN1001 screw (black)	2
7	Tuerca M5 DIN985	M5 DIN985 nut	2
8	Brida de plástico	Plastic Bridle	5
9	Luz portamatrículas	Licence back light	1
10	Catadrióptico	Reflector	1
11	Tapón cabota tornillo M5	M5 screw cap	3
12	Tapón cabota tornillo M6	M6 screw cap	8

PORTAMATRÍCULAS ADAPTABLE A / LICENSE SUPPORT ADAPTABLE TO  
HONDA CB500F 16' / HONDA CBR500R 16'

Ref.: 8722N

